Διάγραμμα συνδέσεων / Connection diagram

OCS solderless vintage hand wiring for Fender® Stratocaster®



Σημείωση: Στις συνδέσεις που αφορούν τη γείωση, τα καλώδια δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με την σειρά που φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Όπως και να τα συνδέσετε η γείωση θα δουλέψει σωστά.
Παρακαλείσθε όπως δεν σφίγγετε υπερβολικά τα βιδάκια λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.
Οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνηση χρειάζεστε παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας
είτε μέσω email στο oreasoncs@gmail.com είτε τηλεφωνικά στο +306942989420

Note: In grounding connections the wires do not have to be connected in the order specified shown in the diagram above. No matter how you connect them, the ground will work properly.
Please do not tighten the screws too much as there is a risk of damage.
Any help or clarification you need please contact us
either by email at oreasoncs@gmail.com or by phone at +306942989420